


LOGI 02-1190

Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia



LOGI 02-1190-102 bi




LOGI 02-1190-102 bi	25083	biały
LOGI 02-1190-103 kr	25143	kremowy
LOGI 02-1190-143 sr	25202	srebrny
LOGI 02-1190-141 gr	25261	grafitowy

Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia, wyłączenie następuje po 15s od momentu wyciągnięcia karty.

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08
- Tworzywo: ABS

LOGI 02-1190

Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia




LOGI 02-1190-102 bi




LOGI 02-1190-103 kr




LOGI 02-1190-143 sr




LOGI 02-1190-141 gr




LOGI 02-1190-102 bi



LOGI 02-1190-103 kr



LOGI 02-1190-143 sr



LOGI 02-1190-141 gr