

## KRO10

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension



[V] 230 AC	[Hz] 50	[mm <sup>2</sup> ] 10÷16	[°C] -25÷40	IP 20	Icn [A] 10000	
	0 2	TH 35	Ui [V] 400			

KRO10-2/B10/30



In [A]

I<sub>an</sub> [mA]

Type de protection contre les courants résiduels

KRO10-2/B10/30	<a href="#">32882</a>	B	10	30	AC
KRO10-2/B10/30-A	<a href="#">32883</a>	B	10	30	A
KRO10-2/B16/30	<a href="#">32884</a>	B	16	30	AC
KRO10-2/B16/30-A	<a href="#">32885</a>	B	16	30	A
KRO10-2/B20/30	<a href="#">32886</a>	B	20	30	AC
KRO10-2/B25/30	<a href="#">32887</a>	B	25	30	AC
KRO10-2/B6/30	<a href="#">32888</a>	B	6	30	AC
KRO10-2/C10/30	<a href="#">32889</a>	C	10	30	AC
KRO10-2/C10/30-A	<a href="#">32890</a>	C	10	30	A
KRO10-2/C16/30	<a href="#">32891</a>	C	16	30	AC
KRO10-2/B20/30-A	<a href="#">39310</a>	B	20	30	A
KRO10-2/C20/30	<a href="#">39311</a>	C	20	30	AC
KRO10-2/C20/30-A	<a href="#">39312</a>	C	20	30	A
KRO10-2/C25/30	<a href="#">39313</a>	C	25	30	AC
KRO10-2/C25/30-A	<a href="#">39314</a>	C	25	30	A
KRO10-2/C32/30	<a href="#">39315</a>	C	32	30	AC
KRO10-2/C32/30-A	<a href="#">39316</a>	C	32	30	A

Date of issue: 24.11.2025, 11:25

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR

## KRO10

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension



KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A



KRO10-2/B20/30



KRO10-2/B25/30



KRO10-2/B6/30



KRO10-2/C10/30



KRO10-2/C10/30-A



KRO10-2/C16/30



KRO10-2/B20/30-A



KRO10-2/C20/30

## KRO10

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension



KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A




KRO10-2/C32/30




KRO10-2/C32/30-A




KRO10-2/B10/30



KRO10-2/B10/30-A



KRO10-2/B16/30



KRO10-2/B16/30-A

Date of issue: 24.11.2025, 11:25


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## KRO10


Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension




KRO10-2/B20/30




KRO10-2/B25/30




KRO10-2/B6/30




KRO10-2/C10/30




KRO10-2/C10/30-A




KRO10-2/C16/30




KRO10-2/B20/30-A




KRO10-2/C20/30




KRO10-2/C20/30-A



KRO10-2/C25/30




KRO10-2/C25/30-A



KRO10-2/C32/30

## KRO10

Disjoncteur différentiel avec protecteur de surtension



KRO10-2/C32/30-A

Date of issue: 24.11.2025, 11:25

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

FR