

KMB10

Întreprupător de suprasarcină, 3P



| | | | | | | |
|------------|------------------|---------------|--------|-------|----------|----------|
| [Hz] 50 | Icn [A] 10000 | C | 3P | 3 | IP 20 | 1÷25 |
| -5÷40 | TH 35 | Ui [V] 500 | CE | EAC | UK CA | |

KMB10-C50/3

| | [V] | | In [A] |
|-------------|-----------------------|--------|--------|
| KMB10-C50/3 | 39318 | 400 AC | 3 50 |
| KMB10-C6/3 | 39322 | 400 AC | 3 6 |
| KMB10-C63/3 | 39326 | 400 AC | 3 63 |
| KMB10-C10/3 | 39370 | 400 AC | 3 10 |
| KMB10-C13/3 | 39373 | 400 AC | 3 13 |
| KMB10-C16/3 | 39376 | 400 AC | 3 16 |
| KMB10-C2/3 | 39380 | 400 AC | 3 2 |
| KMB10-C20/3 | 39384 | 400 AC | 3 20 |
| KMB10-C25/3 | 39388 | 400 AC | 3 25 |
| KMB10-C32/3 | 39392 | 400 AC | 3 32 |
| KMB10-C40/3 | 39397 | 400 AC | 3 40 |

Date of issue: 05.12.2025, 11:38

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KMB10

Întreprupător de suprasarcină, 3P



KMB10-C50/3



KMB10-C6/3



KMB10-C63/3



KMB10-C10/3



KMB10-C13/3



KMB10-C16/3



KMB10-C2/3



KMB10-C20/3



KMB10-C25/3



KMB10-C32/3



KMB10-C40/3

Date of issue: 05.12.2025, 11:38


Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

KMB10


Întreprupător de suprasarcină, 3P




KMB10-C50/3




KMB10-C6/3




KMB10-C63/3




KMB10-C10/3




KMB10-C13/3




KMB10-C16/3




KMB10-C2/3




KMB10-C20/3



KMB10-C25/3



KMB10-C32/3



KMB10-C40/3