


## KCS

Ір'єngimo jungiklis



KCS-40A/1P



KCS-40A/1P	<b>23255</b>	230/400 AC	1
KCS-40A/2P	<b>23256</b>	230/400 AC	2
KCS-40A/3P	<b>23257</b>	230/400 AC	3
KCS-40A/4P	<b>23258</b>	230/400 AC	4
KCS-63A/1P	<b>39400</b>	230/400 AC	1
KCS-63A/2P	<b>39401</b>	230/400 AC	2
KCS-63A/3P	<b>39402</b>	230/400 AC	3
KCS-63A/4P	<b>39403</b>	230/400 AC	4

Date of issue: 27.03.2026, 09:10

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

## KCS

### Ірєнгимо јункіліс



KCS-40A/1P



KCS-40A/2P



KCS-40A/3P



KCS-40A/4P



KCS-63A/1P




KCS-63A/2P




KCS-63A/3P




KCS-63A/4P




KCS-40A/1P



KCS-40A/2P



KCS-40A/3P



KCS-40A/4P

Date of issue: 27.03.2026, 09:10


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

## KCS


### Ірєngimo jungiklis




KCS-63A/1P



KCS-63A/2P



KCS-63A/3P



KCS-63A/4P