

## 25083 LOGI 02-1190-102 bi

Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia

5905339250834



Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia, wyłączenie następuje po 15s od momentu wyciągnięcia karty.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w ścianę

**Podświetlanie:** nie

**Szerokość [mm]:** 71

**Wysokość [mm]:** 71

**Średnica puszkii montażowej:** 60

**Głębokość montażu:** 25

**Napięcie znamionowe [V]:** 250 AC

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał styków:** CuZn70

**Rodzaj zacisku:** zacisk śrubowy

**Tworzywo:** ABS

**Prąd znamionowy [AX]:** 16

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 120

**Masa jednostkowa netto [g]:** 64

**Gramatura [g]:** 82.83

**Waga sztuki brutto [g]:** 75.6

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 10


**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 14

**Waga kartonu [kg]:** 9.9396

**Szerokość kartonu [cm]:** 26.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 32



## 25083 LOGI 02-1190-102 bi

Łącznik hotelowy z opóźnieniem wyłączenia

Długość kartonu [cm]: 44

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.037312

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0276.2022, ważny do 2027-11-08